


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, науки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 Олег БОНДАРЕНКО
«27» _____ 08 _____ 2026 р.

АКТ прийому готовності

**комунального закладу професійної (професійно-технічної)
освіти «Київський професійний коледж інформаційних
технологій та поліграфії»
до нового 2026/2027 навчального року**

Повна адреса 03067, м.Київ, вул. Грушецька, 13
03190, м.Київ, вул. Януша Корчака, 8

Телефон 456-52-05, 400-85-67

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти
Гончаренко Алла Іванівна

Відповідно до листа МОН України від 14.05.2026 за №1/10243-26 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження періоду 2026/27 року», наказу закладу освіти від 10 серпня 2026 року №137 «Про підготовку до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 року», перевірку проводила комісія в складі:

1. Алла ГОНЧАРЕНКО - голова комісії, директор комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії»;

Члени комісії:

2. Ірина БАБЕНКО – заступник директора з навчально-виробничої роботи;
3. Оксана СТОГНІЙ – заступник директора з навчальної роботи;
4. Юлія ПОНОМАРЕНКО – старший майстер;
5. Наталія КУТІКОВА – старший майстер;
6. Тетяна ГУРІН – заступник директора з навчально-виховної роботи;
7. Валентина ГОРБОВСЬКА – завідувача господарством;
8. Тетяна ФЕДОРОВИЧ – технік (з експлуатації приміщень та споруд);
9. Валентина ФАНФОРА – голова ради колективу;
10. Оксана АЛЕКСЕЄВА – керівник фізичного виховання;
11. Тамара ПЄВЦОВА - сестра медична;
12. Марія ВАЛЬЧУК – головний спеціаліст управління закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, науки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової адміністрації) (за згодою);
13. Борис ПОСНИЙ – провідний інспектор відділу ЗНС Солом'янського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, підполковник служби цивільного захисту (за згодою);
14. Дмитро БЄЛЬЦ – провідний інспектор відділу ЗНС Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві (за згодою);
15. Наталія КИСІЛЬ – головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідувань спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (за згодою);

Комісією встановлено:

1. Заклад освіти має Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Грушецька, 13 №343384048 від 18.08.2023 та за адресою Януша Корчака, 8 №343392619 від 18.08.2023; Витяги з Державного реєстру речових прав на право постійного користування земельними ділянками за адресою Грушецька, 13 №425369260 від 05.05.2025 та за адресою Януша Корчака, 8 №411605014 від 05.02.2025
2. У 2026/2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 31 група, 682 здобувача освіти.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий 2026–2027 навчальний рік: *в наявності.*
4. Стан та якість ремонту приміщень: в задовільному стані за адресою: Януша Корчака, 8. За адресою Грушецька, 13 внаслідок обстрілу міста Києва в травні 2026 року пошкоджені будівлі навчального та навчально-виробничого корпусів.
Капітального, що заплановано проведено.
Поточного, що заплановано проведено.
Хто виконував роботи з ремонту будівель ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ»
5. Стан території та її площа: в задовільному стані. За адресою Грушецька, 13 - 0.8127 га, за адресою Януша Корчака, 8 - 0.5355 га.
6. Кількість і стан допоміжних споруд: 4, в задовільному стані.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників та їх стан: сміттєзбірники знаходяться на асфальтованих майданчиках, в задовільному стані.
7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: за адресою Грушецька, 13 огорожа залізобетонна в задовільному стані, за адресою Януша Корчака, 8 металева сітка, в задовільному стані.
8. Стан укриття фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу

освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпечення		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	Грушецька, 13	150	так	так	так	готовий
Найпростіше укриття	Януша Корчака, 8	170	так	так	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами сповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	Грушецька, 13	так	так	так	так	так
Навчально-виробничий	Грушецька, 13	так	так	так	так	так
Навчально-виробничий II корпус	Януша Корчака, 8	так	так	ні	так	так

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними противогазами		Распіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	104	0	0	104	100	
Здобувачі освіти	682	0	0	682	100	

10. Організація охорони закладу освіти:

-наявність договору з організацією системи протипожежного захисту та системи оповіщення (так/ні) так, ТОВ "Комсервіс секьюриті груп", договір №10 від 01.04.2026

-наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ не має) наявні, ТОВ "Венбест", договір №26929-ОП від 15.01.2026;

-забезпечення турникетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні;

-наявність зовнішнього відео спостереження (наявні та направлені на локацію за локацію закладу освіти/ не має/ наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні та направлені на локацію закладу освіти, обслуговуються КП «Інформатика»;

-наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/ не має) наявні на 1 поверсі. За адресою Януша Корчака, 8 є вивід на монітор черговим.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортивний майданчик за адресою Грушецька, 13 площею 150 кв. м., за адресою Януша Корчака, 8 площею 80 кв. м. волейбольний майданчик, технічний стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового 2026–2027 навчального року кабінетів:

12. Наявність та стан обладнання до чергової 2020-2021 навчального року кабінетів:						
Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
II площадка за адресою: вул. Януша Корчака,8						
Іноземної мови	1	70%		є		є
Хімії та біології	1	80%		є		є
Фізики	1	70%		є		є
Української мови і літератури	1	85%		є		є
Економіки і бухгалтерської справи	1	90%		є		є

Інформаційно-комунікативних технологій	1	70%		€	€
Історії та правознавства	1	70%		€	€
Математики	1	70%		€	€
Перукарської справи	2	80%		€	€
Інформатики	1	70%		€	€
Матеріалознавства	1	85%		€	€
Зарубіжної літератури та громадянської освіти	1	80%		€	€
Швейної справи та конструювання одягу	1	85%		€	€

13. Готовність до занять навчально-виробничих майстерень, їх характеристика:

І площадка за адресою Грушецька, 13, після відновлення роботи майданчика

Вид майстерень	Площа кв. м.	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчально-виробнича майстерня друкарів офсетного плоского друкування	186,2	15	80%	Цементована фарбована	ЛЕД лампи	Технічний звіт електрозахисту №568/25 від 18.08 2025
Навчально-виробнича майстерня друкарів флексографічного друкування	112,3	15	90 5%	Плитка	ЛЕД лампи	Технічний звіт електрозахисту №568/25 від 18.08 2025
Центр оперативної поліграфії	197,3	15	90%	Плитка	ЛЕД лампи	Технічний звіт електрозахисту №568/25 від 18.08 2025

II площадка за адресою: вул. Януша Корчака,8

Вид майстерень	Площа, кв. м.	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчально-виробнича майстерня кравців, закрійників, №21	63,4	15	95%	Лінолеум	ЛЕД та місцеве освітлення робочого місця в швейних машинах	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня кравців,закрійників, №22	63,8	15	95%	Лінолеум	ЛЕД та місцеве освітлення робочого місця в швейних машинах	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025

Навчально-виробнича майстерня перукарської справи №14	63,9	15	95%	Лінолеум	ЛЕД та місцеве на робочих місцях	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня перукарської справи №19	50,6	15	95%	Лінолеум	ЛЕД та місцеве на робочих місцях	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня перукарської справи №47	64,6	15	95%	Лінолеум	ЛЕД та місцеве на робочих місцях	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня операторів обробки інформації та програмного забезпечення, №46	68,1	15	95%	Лінолеум	ЛЕД освітлення	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня обробки інформації та програмного забезпечення №26	63,1	15	90%	Ліноліум	ЛЕД освітлення	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025
Навчально-виробнича майстерня обліковців реєстрації бухгалтерських даних, №24	63,3	15	90%	Лінолеум	ЛЕД освітлення	Технічний звіт електрозахисту №569/25 від 18.08.2025

14.Наявність методичного кабінету: є в наявності

15.Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: є в наявності.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання:

№ згідно порядку	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
1	2	3	справні	несправні
1	Комп'ютери і комп'ютерна техніка	282	282	
2	Магнітофони, телевізори	28	28	
3	Мультимедійні проектори	18	18	
4	Інтерактивна дошка	1	1	
5	Екрани	10	10	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: спортивний зал за адресою Грушецька, 13 площею 163,6 кв. м. за адресою Януша Корчака, 8, площею 164.3 кв. м., обладнання, інвентар в наявності, стан задовільний, забезпечення згідно програм.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: актова зала за адресою, Грушецька, 13 площею 170,4 кв. м. за адресою Януша Корчака, 8 площею 165,8 кв. м.,забезпечена протипожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу, в наявності вогнегасники.

19. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо): задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм немає потреби.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць є привізний буфет, за адресою Грушецька,13 - 24 та за адресою Януша Корчака, 8 – 24.

забезпеченість та стан меблів забезпечено, задовільний;

забезпеченість технологічним обладнанням обладнання орендаря;

санітарний стан задовільний;

умови для миття рук умивальники для персоналу, поряд в туалетних кімнатах умивальники для здобувачів освіти;

Наявність проточної води: холодної - є, гарячої - є, з бойлерами.

21. Організація питного режиму на перших поверхах стоять кулери з гарячою і холодною водою.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: є медичні кабінети;

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти: сестра медична згідно штатного розкладу. В навчальних майстернях, кабінетах, спортивних залах є аптечки першої медичної допомоги.

23. Наявність і стан бібліотеки: є дві бібліотеки.

24. Фонд підручників, художньої літератури, періодичних видань за адресою Грушецька, 13 загальний фонд 59649 пр., із них фонд підручників 16896 пр., художня література 25386 пр., періодичних видань 1.

За адресою Януша Корчака, 8 загальний фонд 15496 пр., із них фонд підручників 3318 пр., художньої літератури 12148 пр., періодичних видань 1.

Забезпеченість підручниками за предметами 97%.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так, встановлене енергозберігаюче ілюмінисцентне та LED освітлення в 100 % приміщень.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення Технічні звіти №568/25 та №569/25 від 18 серпня 2025 року.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності;

Наявність та справність первинних засобів пожежегасіння – в наявності;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту – електромережа та електрообладнання – справні, в блискавкозахисті немає потреби;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування наявні та справні, обслуговуються;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні та розчищені;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами в листопаді 2023 року проведена просочка дерев'яних конструкцій покрівлі противогнегасною сумішшю навчального корпусу за адресою Грушецька, 13 та навчально-виробничого II корпусу за адресою Януша Корчака, 8.

Інші питання пожежної безпеки перезаряджено вогнегасники;

28. Стан покрівлі задовільний. Є пошкодження покрівлі навчального корпусу.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання: є в наявності, стан задовільний,

газопостачання (електропостачання): газопостачання відсутнє, електропостачання в наявності, стан задовільний.

каналізація в наявності, стан задовільний, систематично проводяться планові чистки та хімічний аналіз стічних вод.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в закладі освіти в задовільному стані. В підвальних приміщеннях (найпростіших укриттях) встановлено припливно-витяжна вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан немає.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): все в наявності.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне), її стан заклад освіти за адресою: Януша Корчака, 8 готовий до осінньо-зимового опалювального періоду, за адресою: Грушецька, 13 після проведення відновлювальних будівельних робіт, форма Е-8 погоджується в установленому порядку. Теплоцентрально в задовільному стані.

35.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечені.

Всього за штатним розписом – 145,93 осіб, фактично – 102 осіб. В тому числі: педагогічних працівників – за штатним розписом 99,43 осіб, фактично – 70 особа. Спеціалісти та техперсонал за штатним розписом – 46,5 осіб, фактично – 32 особи.

36.Наявність та реєстрація колективного договору є в наявності, № 123-23 від 03.10.2023

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового 2026–2027 навчального року:

Комунальний закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії» за адресою: Януша Корчака,8 готовий до 2026-2027 навчального року.

Освітній процес за адресою: Грушецька, 13 можливий після проведення відновлювальних ремонтних робіт.

Голова комісії	 підпис	Алла ГОНЧАРЕНКО
Члени комісії	підпис	Ірина БАБЕНКО
	підпис	Оксана СТОГНІЙ
	підпис	Тетяна ГУРІН
	підпис	Юлія ПОНОМАРЕНКО
	підпис	Наталія КУТИКОВА
	підпис	Валентина ГОРБОВСЬКА
	підпис	Тетяна ФЕДОРОВИЧ
	підпис	Валентина ФАНФОРА
	підпис	Оксана АЛЕКСЕЄВА
	підпис	Тамара ПЄВЦОВА
	підпис	Марія ВАЛЬЧУК
	Надано лист за результатами обстеження за адресою: Грушецька, 13 від 28.07.2026 № 712101-1115/7121. Надано акт обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту від 20.08.2026 №676	Борис ПОСНИЙ
	Надано лист за результатами обстеження за адресою: Януша Корчака,8 від 06.08.2026 №712301-674/7123 Надано акт обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту за адресою: Януша Корчака,8 від 17.08.2026 №431 та №432	Дмитро БЄЛЬЦ
	підпис, направлено лист закладу освіти від 13.08.2026 №063/17-210	Наталія КИСІЛЬ